

Tilaaja
0115551-4
 Urheiluhallit Oy
 Kontulan uimahalli

 Maksaja
Urheiluhallit Oy

 Ostostie 4
 00940 HELSINKI

 Helsinginkatu 25
 00510 HELSINKI


Näytetiedot

Näyte	Uima-allasvesi		
Näyte otettu	22.10.2020	Kellonaika	07.40
Vastaanotettu	22.10.2020	Kellonaika	08.30
Tutkimus alkoi	22.10.2020	Näytteenoton syy	Valvonta

Näytteen ottaja Turtiainen Harri, MetropoliLab

Analyysi	Menetelmä	27527-1 Uima-allasvesi Iso allas, Kontula	27527-2 Uima-allasvesi Opetus- / lastenallas, Kontula	27527-3 Uima-allasvesi Kylmäallas, Kontula	Yksikkö	Epävarmuus-%
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	0	0	0	pmy/ml	
Heterotrofinen pesäkeluku 36 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	0	0	0	pmy/ml	
Pseudomonas aeruginosa, toteaminen	* Sisäinen menetelmä, ISO 16266-2:2018	ei osoitettavissa	ei osoitettavissa	ei osoitettavissa	/100 ml	
Vapaa kloori Cl ₂	* SFS-EN ISO 7393-2:2018	0,74	0,61	0,67	mg/l	10
Kokonaiskloori Cl ₂	* SFS-EN ISO 7393-2:2018	1,02	0,87	0,84	mg/l	10
Sidottu kloori Cl ₂	* SFS-EN ISO 7393-2:2018	0,28	0,26	0,17	mg/l	20
Sameus	* SFS-EN ISO 7027	0,17	0,18	0,41	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,2	7,2	7,1		3
Veden lämpötila	kenttämittaus	26,2	27,1	4,6	°C	

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Suoritettujen tutkimusten osalta uima-allasvesien laatu on hyvä (STM:n asetus 315/2002).

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



 Ahlfors Reetta
 toimitusjohtaja

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.